

11.1	Separator powietrza LA DN150	Reflex-POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 87-200 Wąbrzeźno	Deklaracja zgodności
12	<b>STACJA UZDATNIANIA WODY</b>		
12.1	Pompka biocydu INWATER ZD-DLXB-VFT 0210	INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań.	Deklaracja zgodności INW/07/10, atest higieniczny HK/W/1011/01/2012
12.2	Biocyt - Hydrocid 309,306	DOSTER Sp. z o.o. ul. Lesników 5 43-210 Kobior Poland	Atest Higieniczny HK/W/0505/02/2008
12.3	Zbiornik na biocyt/ inhibitor korozji	POZPLAST SP. Z O.O. ul. Rokietnicka 21C 62-080 Tarnowo Podgórne	Atest higieniczny HK/W/0663/01/2009, Deklaracja zgodności POZ02
12.4	Pompka inhibitora korozji INWATER ZD-DLXB-VFT 0810	INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań.	Atest higieniczny HK/W/1011/01/2010, Deklaracja zgodności INW/07/10
12.5	inhibitor korozji - HYDROCOR 224N	DOSTER Sp. z o.o. ul. Lesników 5 43-210 Kobior Poland	Atest higieniczny HK/W/0857/01/2008
12.6	Zmiękcacz INWATER CRYSTAL PLUS-15-762	INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań.	Atest higieniczny HK/W/0445/01/2010, Deklaracja zgodności INW/03/10
12.7	Sól pastylkowa	P.P.H.U."PAKSOL" Spółka jawna Leszek i Małgorzata Witczak 62-110 Damasławek, ul. Żnińska 13 a	Deklaracja Jakości
12.8	Filtr mechaniczny INWATER 9FP1	INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań.	Deklaracja Zgodności INW/12/10
12.9	Wodomierze BMETERS GSD DN20	BMETERS POLSKA SP. Z O.O. ul. Główna 60 51-188 PSARY k. Wrocławia - POLAND	Deklaracja zgodności 3W/2010, Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010
13	<b>AUTOMAT UZUPEŁNIAJĄCY GLIKOL</b>		
13.1	REFLEX CONTROL P/GL GHJ1	Reflex-POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 87-200 Wąbrzeźno	Deklaracja Zgodności
14	<b>ZBIORNIK NA GLIKOL</b>		
14.1	Zbiornik na roztwór 35% glikolu etylenowego	PE-SYSTEM ul. Starogardzka 16a, 83-210 Zblewo	Deklaracja zgodności nr 270
14.2	GLIKOL ETYLENOWY	BIO-CHEM SP. Z O.O.	KARTA MATERIAŁOWA
15	<b>FILTRY SIATKOWE</b>		
15.1	Filtry siatkowe ≤ DN50	VALVEX S.A. ul. Nad Skawą 2 34-240 Jordanów	Deklaracja zgodności 4990000, atest higieniczny HK/W/0561/01/2007
15.2	Filtry siatkowe > DN50	Danfoss Poland Sp. z o.o. Siedziba ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska	Deklaracja zgodności PLI16- 8/2006, atest higieniczny HK/W/0098/01/2010